

正誤表

申し訳ございませんが、つぎのようにマニュアルを訂正して下さい
ますようお願い申し上げます。

<ユーザーズマニュアル>

■ P.10、P.14

保存用拡張メモリ・ユーティリティディスクおよびメディア交換

- 供給されているメディアは、5" 2DDと3.5" 2DDです。
このフロッピーディスクは、ほとんどの本体で使用することができます。
- 8" 2Dの外接ドライブまたは、PC-9800シリーズのm2/m3を使用している場合は、弊社までご連絡ください。メディア交換のサービスをおこないます。

■ P.16 対応機種について

- ハイレゾリューションモード時はリニアモードをサポートしていません。
- ハイレゾリューションモード時にEMSモードを使用する場合は、つぎのスイッチを指定する必要があります。

```
DEVICE=EMS4J.SYS_/S=E000_/F_/J
```

■ P.38 下から3行目

AAC対応のアプリケーションを使用する
プリンタスプーラ(EMSSPOOL.SYS)を使用することができません。

<使用例>

■ P.12 下から2行目

■ P.15 下から3行目

拡張メモリマネージャが1ページ(16KB)を使用するため、実際確保できる拡張メモリは、それぞれ16KBずつ少なくなります。

■ P.22 中段

誤 /NL…アロケートされたページを初期化する
正 /NL…アロケートされたページを初期化しない